

Nr.	Telefon	Justiermöglichkeiten	Ladegerätverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladekabel)	Beim Test verwendete Version der Telefonsoftware / Kommentare
1	Apple iPhone	A/E	✓	0-07-0258-0.07	3.0 (7A341)
2	Apple iPhone 3G	E	✓	0-07-0258-0.07	4.2.1 (8C148)
3	Apple iPhone 3GS	E	✓	0-07-0258-0.07	6.1.2 (10B146)
4	Apple iPhone 4	A/E	✓	0-07-0258-0.07	7.0 (11A465)
5	Apple iPhone 4S	A/E	✓	0-07-0258-0.07	7.1.1 (11D201)
6	Apple iPhone 5	E	✓	0-07-0258-0.08	7.0 (11A465)
7	Apple iPhone 5c	A'	✓	0-07-0258-0.08	7.1.1 (11D201)
8	Apple iPhone 5s	A'	✓	0-07-0258-0.08	7.1.1 (11D201)
9	Apple iPhone 6	A'	✓	0-07-0258-0.08	8.0.2 (12A405)
10	BlackBerry 8100 Pearl	F	✓	0-07-0258-0.02	V4.5.0.69 (PI2.7.0.72)
11	BlackBerry 8110 Pearl	F	✓	0-07-0258-0.02	V4.5.0.55 (PI 2.7.0.68)
12	BlackBerry 8520 Curve	F	✓	0-07-0258-0.01	V4.6.1.286 PI 4.2.0.122
13	BlackBerry 8800	A'	✓	0-07-0258-0.02	V4.5.0.174 (PI 2.7.0.105)
14	BlackBerry 9100 Pearl	E	✓	0-07-0258-0.01	V5.0.0.696 (Platform 6.2.0.57)
15	BlackBerry 9105 Pearl	E	✓	0-07-0258-0.01	V5.0.0.696 (Platform 6.2.0.57)
16	BlackBerry 9320 Curve	E	✓	0-07-0258-0.01	v7.1.0.714 (Platform 9.49.0.76)
17	BlackBerry 9360 Curve	E	✓	0-07-0258-0.01	v7.1.0.234 (Platform 9.6.0.36)
18	BlackBerry 9500 Storm	F	✓	0-07-0258-0.01	v4.7.0.41 PI 4.0.0.40
19	BlackBerry 9520 Storm2	F	✓	0-07-0258-0.01	V5.0.0.497 PI 4.2.0.220
20	BlackBerry 9700 Bold	F	✓	0-07-0258-0.01	v5.0.0.979 PI 5.1.0.178
21	BlackBerry 9780 Bold	F	✓	0-07-0258-0.01	v6.0.0.668 PI 6.6.0.236
22	BlackBerry 9800 Torch	F	✓	0-07-0258-0.01	v6.0.0.534 PI 6.6.0.200
23	BlackBerry 9860 Torch	E	✓	0-07-0258-0.01	V7.1.0.746 PL 5.1.0.546
24	BlackBerry 9900 Bold Touch	E	✓	0-07-0258-0.01	v7.0.0.585 (Platform 5.0.0.734)
25	BlackBerry Q5	A'	✓	0-07-0258-0.01	v10.2.1.537
26	BlackBerry Q10	E	✓	0-07-0258-0.01	v10.2.1.3175
27	BlackBerry Z10	A'	✓	0-07-0258-0.01	v10.2.1.2102
28	BlackBerry Z30	A'	✓	0-07-0258-0.01	10.2.1.3062
29	HTC 7 Mozart	E	✓	0-07-0258-0.01	Windows Phone 7.5 Radio 5.71.09.02a_22.51.50.21U
30	HTC 7 Pro	F	✓	0-07-0258-0.01	Win Phone 7.5 Radio 5.71.09.02a_22.51.50.21U
31	HTC Desire S	E	✓	0-07-0258-0.01	Android OS 2.3.5 2.10.401.8
32	HTC Desire X	E	✓	0-07-0258-0.01	Android OS 4.1.1 sw. Nr. 2.23.118.2
33	HTC Desire Z	F	✓	0-07-0258-0.01	Android OS 2.3.3 sw. Nr. 2.42.405.5
34	HTC Desire 310	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android OS 4.2.2 sw. Nr. 1.00.118.4
35	HTC EVO 3D X515m	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android OS 4.0.3 sw. Nr. 3.28.401.1
36	HTC Incredible S	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android OS 4.0.4 sw. Nr. 4.10.405.1
37	HTC Legend	E	✓	0-07-0258-0.01	Android OS 2.2 sw. Nr. 3.14.161.1
38	HTC Magic	F	✓	0-07-0258-0.02	1.5
39	HTC One	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.2.2 4.20.111.21
40	HTC One S	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.1.1 3.16.111.10
41	HTC One V	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.0.3 2.22.111.10

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 180-6-842 468\*, Faxline: (0) 180-6-842 329\* \*(20ct/Anruf),  
E-mail: [infoline@bury.com](mailto:infoline@bury.com), Internet: [www.bury.com](http://www.bury.com)

Nr.	Telefon	Justiermöglichkeiten	Ladegerätverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladekabel)	Beim Test verwendete Version der Telefonsoftware / Kommentare
42	HTC Sensation	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android OS 4.0.3 sw. Nr. 3.33.111.51
43	HTC Touch2	E	✓	0-07-0258-0.02	1.28.407.4 (66092)
44	HTC Touch DIAMOND 2	F	✓	0-07-0258-0.02	Radio 1.19.407.1 (51489) GER
45	HTC Touch Dual	F	✓	0-07-0258-0.02	1.31.407.09 Radio 1.58.16.27
46	HTC Touch HD	F	✓	0-07-0258-0.02	ROM: 1.14.407.3 (22273) GER
47	HTC HD mini	E	✓	0-07-0258-0.01	ROM: 1.36.479.1 (94538) WWE
48	HTC HD2	A'	✓	0-07-0258-0.01	3.14.407.2 (04666) GER
49	HTC HD7	A'	✓	0-07-0258-0.01	Win Phone 7.5 Radio sw:5.71.09.02a_22.51.50.21U
50	HTC Touch Pro2	B	✓	0-07-0258-0.02	Radio 2.07.407.1 (80303) GER
51	HTC Wildfire	E	✓	0-07-0258-0.01	Android 2.2.1 2.24.162.1
52	HTC Windows Phone 8X	A'	✓	0-07-0258-0.01	Win Phone 8 Radio sw:1.14b.32.19.06_15.42.32.19
53	HUAWEI Ascend P1 U9200	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.0.3 U9200-1V100R001C00B219
54	LG E960 Nexus 4	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.4.3 KTU84L
55	LG Nexus 5	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.4.4 KTU84P
56	LG G2 D802	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.2.2 D80210a-262-01
57	LG KM 900 Arena	E			KM900AT_V10t
58	LG P710 Optimus L7 II	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.1.2 SW LG-P71010e-EUR-XX
59	LG P760 Optimus L9	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.1.2 SW LG-P76020c-EUR-XX
60	LG P880 Optimus 4X HD	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.1.2 SW LG-P88020c-232-10
61	LG P970	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 2.3.4 SW LG-P970-V20h
62	LG Optimus2X (P990 Optimus Speed)	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 2.2.2 SW LGE LGP990-V10e
63	Motorola DEFY (MB525)	F	✓	0-07-0258-0.01	34.906.1.mb525.t-Mobile.en.DE
64	Motorola DEFY+ (MB526)	F	✓	0-07-0258-0.01	Android 2.3.6 45.0.2310.MB526.Retail.en.DE
65	Motorola Milestone	F	✓	0-07-0258-0.01	Android 2.2.1
66	Motorola Motoluxe (XT615)	E	✓	0-07-0258-0.01	Android 2.3.7 NK: 1_67C_4035
67	Motorola RAZR i XT890	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.1.2 9.8.21-50_SMI-26.1358455837
68	Nokia 208.1	E			V06.01
69	Nokia 500	E			Symbian Belle 111.020.0059
70	Nokia 515	E			V 07.01
71	Nokia Asha 300	E			V 07.57
72	Nokia Asha 311	E	✓	0-07-0258-0.01	V 05.92
73	Nokia C2-01	E	✓	0-07-0258-0.04	V 11.40
74	Nokia C3-00	E	✓	0-07-0258-0.04	V 08.63
75	Nokia C3-01 Touch and Type	E			V 07.15
76	Nokia C5-00 5MP	E			V 073.001
77	Nokia C5-03	E			V 23.0.015
78	Nokia C6	F			V 42.0.004
79	Nokia C7-00	E			V 012.003
80	Nokia E5-00	E	✓	0-07-0258-0.04	V 071.003
81	Nokia E6-00	E	✓	0-07-0258-0.01	Symbian Belle V 111.140.0058
82	Nokia E7-00	A'			Symbian Belle V 111.030.0609
83	Nokia E72	E			081.003

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 180-6-842 468\*, Faxline: (0) 180-6-842 329\* \*(20ct/Anruf),  
E-mail: infoline@bury.com, Internet: www.bury.com

Nr.	Telefon	Justiermöglichkeiten	Ladegerätverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladekabel)	Beim Test verwendete Version der Telefonsoftware / Kommentare
84	Nokia Lumia 520	A'	✓	0-07-0258-0.01	Windows Phone 8.0 SW 2.0.242020.8
85	Nokia Lumia 610	F	✓	0-07-0258-0.01	Windows Phone 7.5 Radio sw:1.0.66.00
86	Nokia Lumia 625	A'	✓	0-07-0258-0.01	Windows Phone 8.0 Radio sw:3.2.28038.7
87	Nokia Lumia 635	A'	✓	0-07-0258-0.01	WinPhone 8.1 Update Radio sw:201c1.00401.0001
88	Nokia Lumia 820	A'	✓	0-07-0258-0.01	Windows Phone 8.0 Radio sw:1.0.202158.3
89	Nokia Lumia 900	A'	✓	0-07-0258-0.01	Windows Phone 7.5 Radio sw:2.1.75.25
90	Nokia Lumia 920	A'	✓	0-07-0258-0.01	Windows Phone 8.0 Radio sw:1.0.202158.3
91	Nokia Lumia 925	A'	✓	0-07-0258-0.01	Windows Phone 8.0 Radio sw:3.2.04033.1
92	Nokia Lumia 1020 (909)	A'	✓	0-07-0258-0.01	Windows Phone 8.0 Radio sw:3.2.04047.1
93	Nokia N8	F	✓	0-07-0258-0.01	Symbian Belle V 111.040.1511
94	Nokia N9	E	✓	0-07-0258-0.01	V 40.2012.21-3.342.01.1_PR_342
95	Nokia N78	F	✓	0-07-0258-0.04	V 12.26
96	Nokia N79	F	✓	0-07-0258-0.04	V 11.049
97	Nokia N97	F	✓	0-07-0258-0.01	V 22.0.110
98	Nokia N900	F	✓	0-07-0258-0.01	V21.2011.38-1
99	Nokia X6	F	✓	0-07-0258-0.01	V 40.0.002
100	Nokia X7-00	A'			Symbian Belle V 111.040.1511
101	Samsung B550H Xcover 550	E	✓	0-07-0258-0.01	B550HXXUAOE6
102	Samsung B2100	F			B2100XXHL1
103	Samsung B2700	F			B2700XXIB2
104	Samsung B7330 OmniaPro	E	✓	0-07-0258-0.01	B7330XXIG2
105	Samsung B7610 OmniaPro	F	✓	0-07-0258-0.01	B7610XXIK2
106	Samsung C6625	E			C6625BUIE1
107	Samsung G386F Galaxy Core LTE	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.2.2 JDQ39.G386FXXUANB4
108	Samsung G800F Galaxy S5 mini	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.4.2 KOT49H.G800FXXU1ANJ2
109	Samsung G900F Galaxy S5	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.4.2 KOT49H.G900FXXU1ANCE
110	Samsung G920F Galaxy S6	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 5.0.2 LRX22G.G920FXXU1AOCV
111	Samsung G925F Galaxy S6 edge	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 5.0.2 LRX22G.G925FXXU1AOCV
112	Samsung i7500 Galaxy	E	✓	0-07-0258-0.01	I7500XXMC3
113	Samsung I8000 Omnia II	F	✓	0-07-0258-0.01	I8000XXII6
114	Samsung I8150 Galaxy W	E	✓	0-07-0258-0.01	Android 2.3.6 I8150XXLMI
115	Samsung I8160 Galaxy Ace 2	E	✓	0-07-0258-0.01	I8160XXLL2
116	Samsung I8190 Galaxy S III mini	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.1.2 I8190XXAMG4
117	Samsung i8320 Vodafone 360 H1	F	✓	0-07-0258-0.01	i8320BUIK1
118	Samsung I8700 Omnia 7	A'			WinPhone 7.5 Radio sw:2424.13.5.1
119	Samsung I8750 Ativ S	A'	✓	0-07-0258-0.01	Windows Phone 8.0 Radio sw: 2424.13.5.1
120	Samsung i8910 Omnia HD	B	✓	0-07-0258-0.01	I8910XXJA1
121	Samsung I9000 Galaxy S	A'	✓	0-07-0258-0.01	I9000XXJW4
122	Samsung I9001 Galaxy S Plus	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 2.3.6 I9001XXKPO
123	Samsung I9100 Galaxy S II	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.1.2 I9100XXMS2
124	Samsung I9195 Galaxy S 4 mini	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.2.2 I9195XXUBMJ7
125	Samsung I9300 Galaxy S III	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.3 I9300XXUGNA8

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 180-6-842 468\*, Faxline: (0) 180-6-842 329\* \*(20ct/Anruf),  
E-mail: infoline@bury.com, Internet: www.bury.com

Nr.	Telefon	Justiermöglichkeiten	Ladegerätverfügbarkeit	Artikel-Code (Ladekabel)	Beim Test verwendete Version der Telefonsoftware / Kommentare
126	Samsung I9505 Galaxy S4	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.2.2 JDQ39.I9505XXUAMDM
127	Samsung S5230 Avilla	E			S5230BVIE3
128	Samsung S5260 Star II	E			S5260XXKC4
129	Samsung S5570i Galaxy Mini	F	✓	0-07-0258-0.01	Android 2.3.6 sw: S5570IXXLD6
130	Samsung S5690 Galaxy Xcover	A'			Android 2.3.6 sw: S5690XXLL1
131	Samsung S6500 Galaxy mini 2	E	✓	0-07-0258-0.01	Android 2.3.6 sw: S6500XXLK2
132	Samsung S7220	E	✓	0-07-0258-0.01	S7220XXIB7
133	Samsung S7500 Galaxy Ace Plus	E	✓	0-07-0258-0.01	Android 2.3.6 S7500XXMC2
134	Samsung S7560 GalaxyTrend(Ace II X)	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.0.4 S7560XXAMEA
135	Samsung S7580 Galaxy Trend Plus	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.2.2 JDQ39.S7580XXUBOA1
136	Samsung S7710 Galaxy Xcover 2	A'			Android 4.1.2 S7710XXAMB5
137	Samsung S8000 Jet	E	✓	0-07-0258-0.01	S8000XXIF5
138	Samsung S8300V	E	✓	0-07-0258-0.01	S8300BUIC6
139	Samsung S8500 Wave	E	✓	0-07-0258-0.01	S8500XXLA1
140	Samsung S8530 Wave II	A'			S8530XXLA1
141	Samsung S8600 Wave 3	A'	✓	0-07-0258-0.01	S8600XXLD1
142	Samsung SGH-i900 OMNIA 8GB	F			i900XXIB2
143	Samsung Xcover 271 (B2710)	F	✓	0-07-0258-0.01	B2710BOJJ3
144	SONY Xperia E (C1505)	E	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.1.1 sw 11.3.A.2.23
145	SONY Xperia J (ST26i)	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.1.2 sw 11.2.A.0.31
146	SONY Xperia M (C1905)	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.3 sw 15.4.A.1.9
147	SONY Xperia P (LT22i)	A'			Android 4.1.2 sw 6.2.A.1.100
148	SONY Xperia S (LT26)	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.0.4 sw 6.1.A.2.45
149	SONY Xperia SP (C5303)	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.3 sw 12.1.A.1.201
150	SONY Xperia T (LT30p)	A'	✓	0-07-0258-0.01	Android 4.3 sw 9.2.A.1.205
151	SONY Xperia U (ST25i)	E			Android 4.0.4 sw 6.1.1.B.1.10
152	SONY Xperia Z (C6603)				Android 4.2.2 sw 10.3.1.A.2.87
153	SONY Xperia Z1 Compact (D5503)	A'			Android 4.4.4 sw 14.4.A.0.118
154	Sony Ericsson Aino	F	✓	0-07-0258-0.05	R7BA084
155	Sony Ericsson C902	E	✓	0-07-0258-0.05	R3E004
156	Sony Ericsson Elm	E	✓	0-07-0258-0.05	R7CA061
157	Sony Ericsson Satio (Idou)	F	✓	0-07-0258-0.05	R1BB041
158	Sony Ericsson Xperia Arc (LT15i)	A'			Android 4.0.4 sw 4.1.B.0.587
159	Sony Ericsson Xperia Arc S (LT18i)	A'			Android 4.0.4 sw 4.1.B.0.587
160	Sony Ericsson Xperia neo V (MT11i)	E			Android 4.0.4 sw 4.1.B.0.587
161	Sony Ericsson Xperia ray	E			Android 4.0.4 sw 4.1.B.0.587
162	Sony Ericsson Xperia X10	A'			Android 2.3.3 3.0.1.G.0.75

BURY GmbH & Co. KG, Robert-Koch-Str.1-7, D-32584 Löhne, Hotline: (0) 180-6-842 468\*, Faxline: (0) 180-6-842 329\* \*(20ct/Anruf),  
E-mail: infoline@bury.com, Internet: www.bury.com

✓ funktioniert

*Der beschriebene Funktionsumfang aller BURY-Produkte kann abhängig vom Mobiltelefon, dem Netzanbieter und dem Softwarestand variieren. Irrtum und Änderungen vorbehalten.*

Seite 4/4